


Przewody nieoznaczone - 0,5 mm<sup>2</sup>  
 Montaż w puszkach 60mm z wkrętami  
 Rezystory w zestawie z kasownikiem  
 Nie zamieniać L1 z L2.  
 L2 oznaczyć kolorem niebieskim  
 Zworki w kasowniku usunąć  
 Zworki w FAP... ustawić w poz.B  
 Zacziski 1 i 2 lampki do wykorzystania.  
 Nie zamieniać L1 z L2.



<b>FORMAT</b>		15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 12 m 25 TEL/FAX: 7324-323	
<b>OBIEKT:</b>		Przebudowa internatu szkolnego na ośrodek rehabilitacji na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo -Rehabilitacyjnego w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie	
<b>INWESTOR:</b>		Zespół Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz w Krzyżewie,18-218 Sokoły, Krzyżewo 32	
<b>NAZWA RYS.:</b>		Schemat nadzorowanego pomieszczenia	
<b>DATA:</b>		06.11.2009	<b>NR RYS.: 11</b>
<b>AUTOR:</b> mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/P00E/06		<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/P00E/07	